




- Czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników.
- Cleaning with a soft, damp cloth. Do not use any solvents.
- Limpiar con un paño suave y húmedo. No utilice ningún disolvente.
- Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.



- Zalecenie wg PN-HD 60364-6 i PN-HD 60364-4-41
- In accordance with HD 60364-6 and HD 60364-4-41
- De conformidad con: HD 60364-6 y HD 60364-4-41
- Gemäß HD 60364-6 und HD 60364-4-41



Napięcie znamionowe instalacji  $U_n$

Nominal voltage  $U_n$

Tensión nominal de instalación  $U_n$

Nennspannung  $U_n$

Napięcie probiercze  $U_T$

Testing voltage  $U_T$

Tensión de prueba  $U_T$

Prüfspannung  $U_T$

Rezystancja  $R_{ISO}$

Resistance  $R_{ISO}$

Resistencia  $R_{ISO}$

Widerstand  $R_{ISO}$

≤500 V

≤500 V

50 kΩ

>500 V

≥1000 V

100 kΩ